
Waffensystem, Projekt, Gerät

BLATT: - 7 -



3.4.4 Einstellung des Vergasers

Vor der Einstellung des Vergasers ist darauf zu achten, daß die Zündung exakt eingestellt ist und Unterbrecherkontakte und Zündkerzen in einwandfreiem Zustand sind.

Die Leerlaufdrehzahl liegt bei (1250 -1300) 1/min und wird grundsätzlich nur bei betriebswarmem Motor eingestellt.

- Leerlaufeinstellschraube wenig hineindrehen, um die Drehzahl etwas zu erhöhen.
- Leerlaufgemisch-Regulierschraube herausdrehen, bis der Motor anfängt unrund zu laufen, dann wieder langsam hineindrehen bis de Motor "rund" läuft. In keinem Fall darf die Leerlaufgemisch-Regulierschraube ganz angezogen werden.
- Leerlaufeinstellschraube wieder leicht lösen, bis die Leerlaufdrehzahl(1250-1300) 1/min beträgt.

Anschließend ist der CO-Gehalt im Abgas zu messen. Die Messung wird bei betriebswarmem Motor durchgeführt. Der gemsssene Wert darf 4,5 + 1,0 Vol. % nicht übersteigen.